




NOTA:
No se practica nueva mensura en razón de haberse verificado la subsistencia de los elementos geométricos surgidos de la operación de mensura visada según el Exp. N°0033-89090/2014 y su correspondencia con los límites del inmueble.